

**В.П. Орфинский, В.Ф. Хеглунд**

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ Б. НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ  
НА ТРОИЦКОМ ОСТРОВЕ МУЕЗЕРО  
ТУНГУДСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА,  
БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА<sup>1</sup> 1969 г.**

8 января 1969 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующая отделом культуры Беломорского райисполкома т. Трухавая В.И., председатель карельского отделения Союза архитекторов СССР тов. Орфинский В.П., сотрудница музея «Кижы» тов. Хеглунд В.Ф., прораб реставрационного строительного участка музея «Кижы» т. Коган С.Б. обследовали выдающийся памятник деревянного зодчества XVI столетия, древнейшей из всех сохранившихся на территории Карелии памятников шатровой архитектуры, б. Никольскую церковь на озере Муезеро и установили следующее:

1) Из-за не проведенного своевременно ремонта памятник находится в очень плохом состоянии – рухнула крыша над трапезной и прогнили венцы южной и северной стен трапезной (западная стена трапезной находится в более благополучном состоянии, и при капитальном ремонте отдельные венцы могут быть использованы);

прогнили венцы, соприкасающиеся с перекрытиями (верхние венцы подклета церкви, верхние венцы помещения собственно церкви и алтаря); прогнили некоторые венцы основания шатра; отсутствуют оконные переплеты; протекают кровля и шатер; повреждено крыльцо.

2) В часовне, расположенной рядом с б. Никольской церковью, находятся два поклонных креста, клейма одного из которых – величественные деревянные гарельфы XVII столетия, сняты и вывезены без разрешения Совета министров республики сотрудниками Государственного русского музея в Ленинграде (указанные клейма включены в основную экспозицию музея).

Несмотря на плохое состояние памятника, учитывая его научное значение и эстетическую ценность, комиссия считает необходимым:

1) Просить Совет министров Карельской АССР рассмотреть

вопрос о включении б. Никольской церкви в число памятников архитектуры Всесоюзного значения и установить для нее охранную зону в пределах Троицкого острова.

2) Если в настоящее время не удастся осуществить реставрационные работы, то незамедлительно нужно провести капитальный ремонт памятника, разбив его на два этапа, из которых первый должен предусматривать следующее:

а) во избежание несчастных случаев разобрать обрушившуюся крышу трапезной с максимальным сохранением кровельного теса и досок обшивки (ориентировочная стоимость работ 60 рублей);

б) устранить течь крыши церкви, а также шатра и главки, для чего крышу временно покрыть толем, а в шатре и главке изнутри подвести временно заплаты (ориентировочная стоимость работ, включая стоимость стройматериалов, 50 рублей);

в) временно забить окна церкви горизонтальными досками по типу жалюзийных решеток с тем, чтобы не препятствуя вентиляции помещений, предотвратить попадание туда атмосферных осадков (ориентировочная стоимость работы 40 рублей).

3) Одновременно с выполнением перечисленных работ необходимо, чтобы специалисты произвели детальное обследование участков сруба пораженных гниением, а также приступить к заготовке строительного леса для второго этапа капитального ремонта, для чего просить исполком Беломорского райсовета получить разрешение на выборочную рубку не подвергшегося предварительной подсечке леса на материке. Заготовленная древесина должна тщательно просушиваться.

При втором этапе ремонтных работ должна быть заново срублена трапезная в полном соответствии с обмерными чертежами, хранящимися в Карельском краеведческом музее; заменены все сгнившие венцы, выполнена новая тесовая кровля; отремонтированы шатер и главка; восстановлено крыльцо.

Для сохранения целостности объема церкви вновь срубленная трапезная должна обшиваться досками из существующей обшивки трапезной (Если не удастся совместить капремонт и реставрацию, что было бы крайне желательно.)

Ремонтные работы целесообразно проводить бригадой из местных плотников под руководством опытного специалиста из реставрационно-строительного участка музея «Кижы». Целесооб-

разно, чтобы указанная бригада была скомплектована Беломорским райисполкомом, а финансирование ремонтных работ производилось Министерством культуры КАССР. Ремонтные работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией, разработку которой, по мнению комиссии, целесообразно поручить проектной конторе МХК.

После окончания реставрационных работ и организации охраны памятника крайне желательно возвращения икон, вывезенных из церкви различными государственными организациями с разрешения Совета министров Карельской АССР.

3. Просить Совет министров КАССР потребовать от Государственного русского музея немедленного возвращения незаконно вывезенных из республики скульптурных клейм поклонного креста Троицкого погоста. Временно указанные клейма могут храниться в Карельском республиканском музее ИЗО, а после установления соответствующей охраны б. Никольской церкви и ремонта кровли в часовне возвращены в Троицкий погост.

4. Лес на Троицком острове в непосредственной близости от памятника должен быть в минимально необходимом объеме расчищен с тем, чтобы обеспечивая несколько выигрышных точек для обозрения памятника и требования санитарной профилактики деревьев, не утратить силы своего эмоционального воздействия на посетителей. Указанная санитарная рубка и расчистка леса должна производиться только по указаниям специалистов озеленителей и архитекторов.

5. Учитывая, что даже в настоящее время Никольская церковь с каждым годом привлекает все большее количество туристов, то после осуществления перечисленных выше мероприятий она может быть широко открыта для музейного показа.

---

<sup>1</sup> НА НМРК. Д. 1631.